

KNX Konverter Bibliothek V4.8.5491 (Oktober 2020)

Verbesserungen für KNX/DALI Gateway N 141/21, N 141/31 und N 141/03:

- Die Szenen-Konfiguration nach Import von KNX/DALI Gateway V06 könnte gelöscht werden
- Beim Zusammenführen von zwei Parametrierungen mit dem Datenbankeintrag 983706 des N141/03 auf eine Parametrierung des Datenbankeintrags 983411 des N141/21 könnte die Konvertierung mit dem Kommentar „Schwerer Fehler: Bitte kontaktieren sie die Hotline!“ abgebrochen werden.
- Konvertierung von 802003 auf 9837xx: Die nicht parametrierten Generic EVG bekommen eine aufsteigende Short-Adresse, auch wenn sie nicht benutzt werden

KNX Konverter Bibliothek

KNX Konverter Bibliothek V4.5.5094 und GAMMA Konverter App 2.3.5104 (Oktober 2019)

Neuigkeiten:

Konvertierungen für Gamma Konverter Tool und ETSAApp Gamma Konverter App von KNX/DALI Gateway Applikation N141/21, N141/31 und N141/03

von	nach
983306 (N141/31)	983307 (N141/31)
983307 (N141/31)	983D06 (N141/31)
983307 (N141/31)	983406 (N141/21)

Hinweis bei Verwendung des GAMMA Konverter App 1.3.2288 zusammen mit KNX Konverter Bibliothek V4.5.5094

Entgegen der Meldung, dass die Konverter Bibliothek zu aktualisieren sei, muss die Konverter App durch eine neue Version aktualisiert werden.

KNX Konverter Bibliothek V4.4.5058 (Juli 2019)**Neuigkeiten:**

Konvertierungen für Gamma Konverter Tool und ETSApp Gamma Konverter App von KNX/DALI Gateway Applikation N141/21, N141/31 und N141/03

von	nach
983405 (N141/21)	983406 (N141/21)
983705 (N141/03)	983706 (N141/03)
983706 (N141/03)	983406 (N141/21)
2x983706 (N141/03)	1x983406 (N141/21)
983305 (N141/31)	983306 (N141/31)
983306 (N141/31)	983406 (N141/21)
983306 (N141/31)	983D06 (N141/31)
983D05 (N141/31)	983D06 (N141/31)
983D06 (N141/31)	983406 (N141/21)

Hinweis für Konvertierungen von N141/31-983D05 auf N141/31-983D06 mit Stand-by-Funktion

Wenn die Stand-by-Funktion des Originalgerätes mit Version 983D05 aktiviert wurde:

1. Öffnen Sie das Plugin des Gerätes mit der Version 983D06 nach der Konvertierung mit dem Konverter
2. Deaktivieren Sie die Funktion Standby-Funktion und klicken Sie auf Übernehmen
3. Aktivieren Sie die Funktion Stand-by-Funktion wieder und schließen Sie das Plugin mit OK

Nun können Sie das Plugin und das Gerät wie üblich verwenden.