

## **Applikationsprogramm 920504 (FW V05)**

### **Verbesserungen:**

- Problem mit der Bewegungsauslösung, wenn die Default-Parametrierung mit der ETS in das Gerät geladen wird, wurde behoben

## **Applikationsprogramm 920503 (FW V05)**

### **Verbesserungen:**

- PL-Link Problem wurde behoben

## **Applikationsprogramm 920503 (FW V04)**

### **Verbesserungen:**

- Die Empfindlichkeit ist nun einstellbar

## **Applikationsprogramm 920502 (FW V03)**

### **Verbesserungen:**

- Sperrfunktion integriert (wie UP258E22)
- Die Präsenzerkennung wurde verbessert

## **Applikationsprogramm 920501 (FW V02)**

### **Verbesserungen:**

- Die Empfindlichkeit wurde verbessert