

FW V04

Verbesserungen:

- Master-Slave Konstantlichtregelung wurde verbessert

Applikationsprogramm 920702

Verbesserungen:

- In einigen Situationen gab es einen ETS-Fehler, der die Konfiguration der Anwendung verhindert hat:

