

QMX6 Raumfühler/Bedieneräte	S55720-S604 bis S55720-S609
QMX6.P30/40/70/34/44/74	S55720-S642 bis S55720-S647
QMX6.P30/40/70/34/44/74-1BSC	

Übersicht

Firmware-Version auf GAMMA-TD	Firmware-Version auf dem Gerät	ETS-Applikationsprogramm
V02	V2.05	920111 V1.1
V01	V1.41	920110 V1.0

FW V02 (V2.05)

Verbesserungen:

- Ein Fehler in der Kalibrierung des CO2-Sensors, der die CO2-Messwerte beeinflusste, wurde behoben (betrifft QMX6.P70/74/70-1BSC/74-1BSC)
- Ein Fehler in der Kompatibilität mit dem Synco-System wurde behoben, indem Universal Zones im LTE-Modus hinzugefügt wurden (betrifft alle Modelle)
- Der ETS-Datenbankeintrag wurde angepasst. Die Parametereinstellung zur Einstellung der minimalen und maximalen konfigurierbaren Lüfterdrehzahl am Display wurde angepasst. (betrifft alle Modelle)

FW V01 (V1.41)

Erste Version