

Touch Control TC5, weiß UP 205/12	5WG1205-2AB12
Touch Control TC5, schwarz UP 205/22	5WG1205-2AB22

KNX Firmware V2.4.0

Systemfirmware V1.1.5 oder V1.1.6

Für Update siehe www.siemens.com/gamma-td Spalte SW.


Applikationsprogramm 989603

Verbesserungen/ neue Funktionen:

- Verwendung der ETS Update-Funktion:
Einstellungen der Parameter und Kommunikationsobjekte können unter Verwendung der Aktualisierungsfunktion der ETS (Update-Funktion) vom alten ins neue Applikationsprogramm übernommen werden. Für Details siehe APB.
- Deaktivierung von Datums- und Uhrzeitanzeige:
Die Anzeige von Datum und Uhrzeit auf der Startseite, sowie die Anzeige des Datums auf dem Bildschirmschoner „Digitaluhr plus zusätzliche Informationen“ können über Parametereinstellung ausgeblendet werden.



- Neue Bediensprache Ukrainisch



- Deaktivierung der Anzeige des aktuellen Raumtemperaturwerts auf der Funktionsseite für die allgemeine Temperaturregelung
- Heizen- / Kühlen- Schaltfläche nur zur Information:
Auf der Funktionsseite für die allgemeine Temperaturregelung gibt es in der Betriebsart „Subordinate“ die zusätzliche Möglichkeit, die Anzeige der beiden Bedienelemente „Heizen“ und „Kühlen“ über ein 1-Byte Objekt zu steuern. Für Details siehe APB.
- Temperatursteuerung über relative Sollwertverschiebung:
Um die Kommunikation mit einem externen Controller zur Heizungsregelung über relative Sollwertverschiebung zu ermöglichen, wurden mehrere Parameter und Kommunikationsobjekte ergänzt. Für Details siehe APB.

Versionshinweise

Juli 2024

Touch Control TC5, weiß UP 205/12	5WG1205-2AB12
Touch Control TC5, schwarz UP 205/22	5WG1205-2AB22

- Sperre des Sollwerts im „Schutzbetrieb“ auf der Bedienoberfläche
- Senden von Kommunikationsobjekt bei Wertänderung:
Wenn das Gerät über ein Kommunikationsobjekt der Temperaturregelung einen neuen Wert empfängt, so aktualisiert das Gerät nicht nur den Wert auf dem Display, sondern sendet diesen auch über das entsprechende Kommunikationsobjekt.

Firmware V1.2.0**Applikationsprogramm 989601**Fehlerbehebung:

Werte bezüglich Schalten oder Dimmen, die über Objekt vom TC5 empfangen werden, werden nun wieder korrekt am Display angezeigt.

Dieser Fehler ist nur in der Firmware V1.1.0 enthalten.

Firmware V1.1.0**Applikationsprogramm 989601**Verbesserung:

Die Verbesserung bezieht sich auf die Allgemeine Temperaturregelung.

Wenn das Gerät über das Kommunikationsobjekt "Sollwert (°C), Basis- oder Absolutsollwert" einen neuen Temperatursollwert empfängt, aktualisiert das Gerät nun nicht nur den Wert auf dem Display, sondern auch das Kommunikationsobjekt "Effektiver Sollwert".